

plan rez-de-chaussée existant  
(septembre 2024)

- légende
- Logements aux faibles qualités thermiques
  - Ateliers logements aux faibles qualités thermiques
  - Accès collectifs et individuels mal adressés
  - Équipements et commerces souvent occultés
  - Accès aux équipements et commerces mal adressés
  - Périmètre support des sous-sols
  - Accès aux parkings souterrains
  - Halls d'immeubles parfois exigus
  - Locaux OM exigus, mal ventilés et sombres
  - Locaux techniques difficiles à identifier
  - Autres locaux
  - Cheminements extérieurs piétons parfois inaccessibles aux PMR
  - Jardins individuels privés aux clôtures disgracieuses
  - Extensions de jardins individuels privées
  - Mise à distance des jardins privés insuffisante
  - Domaniété actuelle
  - Pose de clôtures sans contrôle d'accès
  - Pose de clôture avec contrôle d'accès
  - Cheminements repars du maillage piétonnier
  - Espaces extérieurs sous porches sombres et à la co-visibilité souvent insuffisante
- échelle 1/500<sup>mm</sup>  
secteurs architectes urbanistes / RILAA / Champ Libre / Alterrea / Agpis

